



สีและสารเคลือบ
เม็ดสีเข้มข้น



เหล็กรออกไซด์สีเหลือง 60%

เหล็กรอกไฮดรอกไซด์สีเหลือง 60%

	วัตถุดิบ	ความเข้มข้น [%]
1	Water	26,7
2	EXOdis PC800	7,5
3	EXOplast OTE3	5,0
4	Pigment Yellow 42	60,0
5	Defoamer	0,6
6	Hydrophilic fumed silica	0,1
7	Biocide	0,1



ความหนืด

บรูคฟิลด์ S34 20rpm

2200 mPa·s

ความแข็งแรงของ
สั้เคลือบ WB

การวัดสี

●●●●○

ขั้นตอน:

1. ผสมส่วนประกอบ 1-3 และ 2/3 ของสารลดฟอง

2. เติมนีโอดีส์และซิลิกา (สำหรับนีโอดีส์อินทรีย์) อย่างช้าๆ ในขณะที่คนให้เข้ากัน และผสมจนได้ของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน
3. บดจนได้ความละเอียดที่ต้องการ

4. เติมน้ำลดฟองที่เหลืออีก 1/3 และไฮโดรอกไซด์และผสมเป็นเวลา 10 นาที

