

## FLO OXY POWER Пятновыводитель для цветных тканей

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Пятновыводитель для цветных тканей
<b>СОСТАВ</b>	раствор перекиси водорода, поверхностно-активные вещества, добавки
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	Внешний вид ..... прозрачная или легко переливающаяся оттенками жидкость с запахом, характерным для примененной ароматической композиции, без механических примесей Цвет ..... розовый pH ..... 3,5 - 5,0 Плотность при 20 °C, г/см <sup>3</sup> ..... 1,010 - 1,050
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Пятновыводитель для цветных тканей, удаляет пятна и защищает ткани от потери цвета.