

FLO OXY POWER Пятновыводитель для белых тканей

ОПИСАНИЕ	Пятновыводитель для белых тканей
СОСТАВ	раствор перекиси водорода, поверхностно-активные вещества, добавки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Внешний вид прозрачная или легко переливающаяся оттенками жидкость с запахом, характерным для примененной ароматической композиции, без механических примесей Цвет синий рН 3,5 - 5,0 Плотность при 20 °С, г/см ³ 1,010 - 1,050
ПРИМЕНЕНИЕ	Пятновыводитель для белых тканей, удаляет пятна и придает тканям безупречный белый цвет.